


Die herkömmliche Methode, Stahlradiatoren gegen Sanierungsheizkörper auszutauschen, ist meistens mit Mehraufwand und erheblichen Komplikationen verbunden:

- Neue Konsolen müssen gebohrt und gedübelt werden.
- Dünne oder poröse Mauerwerke verhindern einen festen Halt der Konsolen und strapazieren Ihre Nerven.
- Gefahr des Durchbohrens und der Beschädigung von Wänden und Fassaden.
- Als Notlösung werden unansehnliche Standkonsolen verwendet, wodurch das Verlegen von Parkett, Fliesen- oder Teppich erheblich eingeschränkt wird.
- Rohranschlüsse an den Heizkörpern (Heizkörper/Wandabstand) passen oft nicht, da mit herkömmlichen Konsolen der richtige Wandabstand nicht zu erreichen ist.
- Anschlüsse müssen aufwendig und optisch unschön geändert werden.
- Verstellmöglichkeiten sind bei herkömmlichen Konsolen nur bedingt möglich.
- Unnötige Kosten, Fahrten zum Großhändler sowie ein überflüssig hoher Zeitaufwand resultieren aus den zuvor genannten Punkten.
- Vorhandene Mauerkonsolen erfordern Stemm- mit anschließenden Putz- und Malerarbeiten.



Diese Probleme sind Vergangenheit!



Die Zeitsparkonsole

- **Keine** Bohr- und Dübellöcher mehr, ein etwaiges Durchbohren der Wände ist ausgeschlossen!
- **Keine** Putz- und Malerarbeiten nach dem Absägen der unteren Wandhalter erforderlich!
- **Fester Halt**, auch bei porösen Wänden!
- **Keine** Standkonsolen mehr als Notlösung erforderlich!
- **Kein** Umbau der Rohranschlüsse mehr, Heizkörper passt! Wandabstände sind ab sofort **kein Problem** mehr!
- Für 1-, 2-, + 3-lagige Heizkörper geeignet!
Nachträgliche Fahrten zum Großhändler sind Vergangenheit!

